公開実用 昭和60- 184205

够日本国特許庁(JP)

①実用新案出顧公開

[®] 公開実用新案公報(U)

昭60-184205

(全 頁)

Spint.Cl.⁴

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)12月6日

H 01 B 7/00

G-8222-5E

図考案の名称 ケーブル

②実 頤 昭59-72317

20出 願 昭59(1984)5月17日

砂考 案 者 坂 本

kir . Nemstrik vi

吹田市広芝町10番14号 太陽生命江坂ビル 応用計測工業

審査請求 未請求

株式会社内

卯出 願 人 応用計測工業株式会社

吹田市広芝町10番14号 太陽生命江坂ビル



明知智

1. 考案の名称

ケーブル

2. 実用新案登録請求の範囲

外被覆の長手方向に沿って設けた粘着部と、この粘着部を覆う剝離自在なシールを設けてなることを特徴とするケーブル。

3、考案の詳細な説明

以下、この考案の第1実施例を第1図に従って

公開実用 昭和60- 184205



詳細に説明する。1は、たとえば一列に配列され、た複数本の芯線である。これら芯線1・・・被覆とはよりそれぞれ被覆とによりそれぞれ被覆とにより偏平形でれる。このようにはなるケーブがない。ない、この粘着部5を覆うシール6が剝離自在に設けられている。

こうした構成をなすものにおいて、その使用状態を説明する。まず、一定の長さに切断してかりである。まず、一定の長さに切断で置いたりでである。これを配線では、一つでは、一つでは、から、これを配線では、巻状のまま順次貼付けで、ケーブル本体4は、この場合も、粘着部では、からによって覆われているので、ケーブル本体4同志付着するという不具合はない。

しかして、簡単な作業で配線が行え、作業性が 向上するだけでなく、従来のように配線用のケー ブル止具等を使用する必要もなく、配線後の外観



も好ましいものとなる。

次ぎにこの考案の第2実施例を第2図に従って 説明する。図中7は内被覆8に覆われた芯線で、 これはさらに、たとえば樹脂製の外被覆9に丸形 に覆われ成形されている。上記第1実施例と同一 部分には同一の番号を付して説明を省略する。

このように、構成されたものにおいても、上記 第1実施例と同様の効果を有するものである。

なお、第1実施例および第2実施例では、粘着 部5を一連のものとしたが、この考案によれば、 これは断続的に設けるようにしてもよい。さらに、 光ファイバーケーブル等の情報伝送ケーブルにも 同様に利用できることは勿論である。

以上群述したように、この考案は、外被覆の長 手方向に沿って設けた粘着部と、この粘着部を覆 う剝離自在なシールを設けたことを特徴とする。

したがって、シールを剝離していくだけで、配線作業が容易に行えるとともに、外観上も何等問題のないものとなるなど実用上の優れた効果を奏するものである。

公開実用 昭和60- 184205





4. 図面の簡単な説明

第1図は、この考案の第1実施例を示す斜視図。 第2図は、この考案の第2実施例を示す斜視図で ある。

- 1, 7 · · · 芯線
- 2, 8 · · · 内被覆
- 3, 9···外被覆
- 4・・・ケーブル本体
- 5 ・・・粘 着 部
- .6・・・シール

実用新案登録出願人 応用計測工業株式会社





44

実開60 184205

実用新案登録出限人 応用計划工業株式会社

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:	
BLACK BORDERS	•
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES	
☐ FADED TEXT OR DRAWING	
☐ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING	
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES	
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS	
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS	
☐ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT	
☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY	_
□ other:	

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.